

Утверждено:

Решением Совета от «18» января 2022 г. протокол №01/2022

Председатель Совета Ассоциации СРОС «СЛО»

Е.Д.Сыров

ОТЧЕТ

по результатам проверок членов Ассоциации СРОС «СЛО» за IV квартал 2021 года.

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Номер в Реестре, дата вступления	Результат проверки (№ акта, дата, замечания)	Примечания
1	2	4	5	6	7
1.	ООО «ПК «Энерком»	4825118427	361 27.10.2020	Акт № 094-КК от 11.10.2021г. Замечаний нет.	
2.	ООО «БМ - Инжиниринг»	4823070057	222 24.09.2015	Акт № 092-КК от 08.10.2021г. Не представлены: - оригиналы трудовых книжек для сверки, на руководителей и специалистов (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); - оригиналы трудовых книжек для сверки, копии трудовых книжек (Полянский О.В., Каюков А.В.) (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); - протоколы территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора (А.1; Б) на специалистов ответственных за основы промышленной безопасности, (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»); - копии удостоверений по охране труда и промышленной безопасности, по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных сооружений, по электробезопасности, с копиями приказов по созданию комиссий и приказы на лиц ответственных. Организация не соответствует минимальным требованиям к члену саморегулируемой организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении кадрового состава:	Замечания не устранены.

				<p>- наличие у члена саморегулируемой организации в штате по месту основной работы не менее 2 работников в должности руководителей, а также не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет (нарушено требование Постановления правительства РФ от 11.05.2017 №559; «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).</p> <p>В предоставленной ООО «БМ - Инжиниринг» форме 03 данные по 4 сотрудникам.</p> <p>Задолженность по членским взносам 35200 (тридцать пять тысяч двести) рублей.</p>	
3.	ООО «Ремстройсервис»	4807007080	94 29.12.2009	Акт № 122-КК от 02.12.2021г. Замечаний нет.	
4.	ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»	4823014373	91 29.12.2009	Акт № 097-КК от 13.07.2021г. Представитель на проверку не явился. Задолженность по 78 400 (семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.	Заседание Дисциплинарной комиссии 27.10.2021г. Задолженность погашена.
5.	ООО «Липецксантехмонтаж-1»	4826030207	127 26.02.2010	Акт № 095-КК от 12.10.2021г. Замечаний нет.	
6.	ООО «Эковентмонтаж»	4823058324	337 15.11.2019	Акт № 096-КК от 12.10.2021г. Замечаний нет.	
7.	АО «Елецтяжстрой»	4821011000	134 26.02.2010	Акт № 103-КК от 26.10.2021г. Замечаний нет.	
8.	ООО «КапиталСтрой»	4825099686	233 05.10.2016	Акт № 099-КК от 21.10.2021г. Не предоставлены: - оригиналы трудовых книжек для сверки, на руководителей и специалистов (Чеботарев И.В.) (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); - в полном объеме сведения об аттестации в области промышленной безопасности на специалистов для выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии (нарушен п. 8 ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ).	

9.	ООО «ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»	4824063694	234 05.10.2016	Акт № 100-КК от 21.10.2021г. Отсутствует достаточное количество специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов (1 специалист) (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п.4.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).	Ведется работа по включению специалиста в НРС.
10.	ООО «Бастион»	4823055034	235 05.10.2016	Акт № 098-КК от 21.10.2021г. Замечаний нет.	
11.	ООО «Титан-Л»	4824067811	338 28.11.2019	Акт № 13вн-КК от 22.10.2021г. Замечаний нет.	
12.	ООО «ПЖД»	4823017007	236 26.10.2016	Акт № 102-КК от 23.10.2021г. Замечаний нет.	
13.	ООО «Мега – Сервис»	4823024621	237 26.10.2016	Акт № 136 -КК от 29.12.2021г. Не представлены: - приказы и удостоверения на лиц ответственных за электрохозяйство (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»); - приказ на ответственного по охране труда и удостоверения на членов комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»); - копии договоров аренды спецтехники, механизмов, автотранспорта и инвентаря (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); - приказ на ответственного за пожарную безопасность и удостоверение по пожарно-техническому минимуму (нарушен Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645).	Ведется работа по устранению.
14.	ООО «Инструментстройснаб»	4825070334	238 26.10.2016	Акт № 109 -КК от 15.11.2021г. Не представлены: - оригиналы трудовых книжек для сверки, копии трудовых книжек на руководителей и специалистов (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»); - копии дипломов, удостоверений по повышению квалификации,	

				<p>должностные инструкции на специалистов, сведения о которых внесены в НРС (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»);</p> <p>- приказы и удостоверения на лиц ответственных за электрохозяйство (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»);</p> <p>- сведения о несчастных случаях на производстве (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).</p> <p>Истек срок действия удостоверений на членов комиссии по охране труда (нарушен раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»).</p> <p>Задолженность по членским взносам составляет 40 000 руб. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).</p>	
15.	ООО «СтройСервис»	4824096883	334 30.08.2019	Акт № 110-КК от 15.11.2021г. Замечаний нет.	
16.	ИП Делюкин В.А.	482405012401	239 26.10.2016	Акт № 104-КК от 26.11.2021г. Замечаний нет.	
17.	ООО «Инфинити Групп»	4824060340	290 16.11.2017	Акт № 105-КК от 28.10.2021г. Замечаний нет.	
18.	ООО «Теплосфера»	4825042640	101 29.12.2009	Акт № 106-КК от 28.10.2021г. Замечаний нет.	
19.	ООО «СТРОЙТЕРМОИЗО- ЛЯЦИЯ»	4821009748	71 29.12.2009	Акт № 101-КК от 25.10.2021г. Отсутствует достаточное количество специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов (1 специалист) (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п.4.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).	Замечание устранено.
20.	ООО «ПромБурВод»	4826056438	360 23.10.2020	Акт № 115-КК от 23.11.2021г. Замечаний нет.	

21.	ООО «АРМстрой»	4824094452	362 09.11.2020	Акт № 107-КК от 09.11.2021г. Замечаний нет.	
22.	ООО «Теплострой»	4821049719	363 12.10.2020	Акт № 108-КК от 09.11.2021г. Замечаний нет.	
23.	ООО «Эксперт»	7106528940	214 06.10.2014	Акт № 118-КК от 25.11.2021г. Замечаний нет.	
24.	ООО «Гамма»	4821017820	231 13.09.2016	Акт № 090-КК от 30.09.2021г. Замечаний нет.	
25.	ИП Погосян К.Х.	480702356095	246 14.11.2016	Акт № 114-КК от 18.11.2021г. Замечаний нет.	
26.	ООО «Отделстрой»	4807012097	63 29.12.2009	Акт № 112-КК от 16.11.2021г. Задолженность по членским взносам на момент проведения проверки составляет 24000 руб. (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»).	Задолженность погашена.
27.	МБУ «Липецкгорсвет»	4823076997	106 22.10.2010	Акт № 123-КК от 02.12.2021г. Закончился срок действия удостоверений на лиц ответственных за электрохозяйство, (нарушено «Положения об аттестации работников организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации СРОС «СЛО» и поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»).	
28.	ООО «СУ-27 «Липецкстрой»	4826049180	108 22.01.2010	Акт № 113-КК от 18.11.2021г. Замечаний нет.	
29.	ООО «УК «Комфорт-Л»	4825062703	242 14.11.2016	Акт № 116-КК от 23.11.2021г. Замечаний нет.	
30.	ООО «Тепловые системы»	4826076064	243 14.11.2016	Акт № 119-КК от 25.11.2021г. Отсутствует достаточное количество специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов (1 специалист) (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п.4.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).	
31.	ООО «Липецклифт»	4826030398	248 24.11.2016	Акт № 117-КК от 25.11.2021г. Замечаний нет.	

32.	ООО «САМОЛЕТ АН-24»	4817005885	364 10.12.2020	Акт № 120-КК от 30.11.2021г. Отсутствует приказ на ответственного по охране труда и удостоверения на членов комиссии (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования).	Замечания устранено.
33.	ООО «Липецкий завод тепличных конструкций»	4826112499	365 17.12.2020	Акт № 121-КК от 02.12.2021г. Замечаний нет.	
34.	ООО «Ремстройсервис»	4807007080	94 24.12.2009	Акт № 122-КК от 02.12.2021г. Замечаний нет.	
35.	ИП Дятчин В.Ф.	482607051932	358 02.10.2020	Акт № 124-КК от 02.12.2021г. Замечаний нет.	
36.	ООО «СУ-19»	4826143673	359 05.10.2020	Акт № 125-КК от 09.12.2021г. Замечаний нет.	
37.	ООО «ДРСУ «БОРНСКОЕ»	4813029194	311 26.11.2016	Акт № 130-КК от 16.12.2021г. Замечаний нет.	
38.	ООО «СУ-11 Липецкстрой»	4823022790	168 27.05.2010	Акт № 126-КК от 13.12.2021г. Замечаний нет.	
39.	ООО «ТЕПЛОГАРАНТ»	4826089754	253 15.12.2016	Акт № 127-КК от 14.12.2021г. Замечаний нет.	
40.	ООО СЗ «СУ-11 «Липецкстрой – Л»	4826106495	254 15.12.2020	Акт № 128-КК от 15.12.2021г. Замечаний нет.	
41.	ООО «СК МОНОЛИТСТРОЙ»	3661071454	366 29.12.2020	Акт № 129-КК от 15.12.2021г. - отсутствует достаточное количество специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов (1 специалист) (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п.4.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛЮ» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).	
42.	ООО «Тепломонтажстрой»	4825111573	112 22.01.2010	Акт № 131-КК от 16.12.2021г. Не представлены: - сведения о квалификации, стаже работы руководителей и специалистов, в том числе специалистов занесенных в национальный реестр на момент проверки, заверенные копии трудовых книжек, копии удостоверений повышения квалификации, сведения об образовании, копии должностных инструкций (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛЮ», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»);	

				<ul style="list-style-type: none"> - уведомления из Национального реестра специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»); - в организации отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п.4.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов); - сведения об обеспечении безопасных условий работ и охраны труда в организации, с копиями удостоверений по охране труда и промышленной безопасности, по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных сооружений, по электробезопасности, с копиями приказов по созданию комиссий и приказы на лиц ответственных; - сведения о наличии системы контроля за качеством выполняемых работ (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»). 	
43.	МБУ «Управление благоустройства города Липецка»	4825115296	294 25.12.2017	Акт № 132-КК от 20.12.2021г. Замечаний нет.	
44.	ООО «Титан-Ль»	4824067811	338 28.11.2019	Акт № 133-КК от 22.12.2021г. Замечаний нет.	
45.	ООО СК «Сталь»	4825090901	312 28.12.2008	Акт № 134-КК от 24.12.2021г. Замечаний нет.	
46.	АО «ПАРИТЕТ М»	4824015718	28 04.12.2009	Акт № 135-КК от 27.12.2021г. Замечаний нет.	
47.	ООО «ЛОКК»	4825036020	54 17.12.2009	<p>Акт № 14вн-КК от 24.12.2021г.</p> <p>Не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уведомления из Национального реестра специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»); - в организации отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п.4.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов); - сведения об обеспечении безопасных условий работ и охраны труда в организации, с копиями удостоверений по охране труда, с 	

				копиями приказов по созданию комиссий и приказы на лиц ответственных (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»), (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»).
48.	ООО «ЛОКК»	4825036020	54 17.12.2009	<p>Акт № 137-КК от 29.12.2021г.</p> <p>Не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уведомления из Национального реестра специалистов (нарушен п. 6 ст. 55.5 «Градостроительного кодекса РФ»); - в организации отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов (ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п.4.2 Положения о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов); - сведения об обеспечении безопасных условий работ и охраны труда в организации, с копиями удостоверений по охране труда, с копиями приказов по созданию комиссий и приказы на лиц ответственных (нарушено «Положение о членстве в Ассоциации СРОС «СЛО», в т. ч. о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»), (раздел 5 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1 Общие требования»).

Генеральный директор



П.И. Путилин